



**COMPAGNIN  
CONTRACT**

www.compagninimpianti.com

Via Garibaldi 64 - 35020 Legnaro (PD)

Tel. 049/641680 - Fax 049/790915

mail: info@compagninimpianti.com

**Committente:** Comune di Legnaro - Piazza Costituzione, 16 - 35020 Legnaro (PD)

**Oggetto:** Sostituzione lampade non funzionanti con nuovi corpi illuminanti a led presso strade di quartiere - Lottizzazione Via Colombo nel Comune di Legnaro.

**Prog. Preventivo n.** 011-2k23  
REV00

**Data di aggiornamento:** 23/01/2023

Prog.	Rif.	Descrizione lavorazioni	um	q.tà	pr. Unit	Importo
1	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED	F. e p.o. di Plafoniera modello Q-DROME CL.2 Aec con adeguate ottiche e potenza.	cad		€ 428,00	€ 0,00
		Nel prezzo si intende compreso l'utilizzo di piattaforma aerea autocarrata, lo smaltimento dei materiali di risulta, rilascio CE del costruttore e dich. corretta posa dell'installatore. Oneri per modifica ed adattamento del supporto nuova plafoniera, fissata nello sbraccio testa palo per illuminazione lato strada e/o attacco laterale intermedio per illuminazione lato marciapiede.	cad		€ 70,00	€ 0,00
2	SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI	Prestazione di manodopera in due tecnici, compreso l'utilizzo di piattaforma aerea autocarrata, per lo spostamento dei corpi illuminanti esistenti funzionanti, necessario per dare continuità ed omogeneità nella tipologia dei corpi illuminanti nelle varie vie dove verranno sostituite le lampade non funzionanti con la nuova tipologia.	cad	1	€ 220,00	€ 220,00

**NOTA:**

Per poter quantificare la spesa delle sostituzioni da eseguire Vi comunichiamo che attualmente risultano n. 13/15 lampade non funzionanti nella zona di intervento. Inoltre Vi saranno circa 10-12 corpi illuminanti da spostare per rendere omogenea l'illuminazione nelle vie di intervento.

Si comunica inoltre che durante la verifica delle lampade sono state riscontrate le seguenti problematiche:

- Un palo presenta una morsetteria tipo Conchiglia e relativo fusibile danneggiata, abbiamo provveduto alla messa in sicurezza provvisoria;
- Un palo presenta la linea di risalita tagliata, necessario il ripristino e/o sostituzione della linea.



**ESCLUSIONI:**

- Tutte le lavorazioni non espressamente indicate nel preventivo.
- IVA